



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LECCE

(121)

Lecce, li 22 SET 1965 196

ALLA PREFETTURA DI  
Gabinetto

LECC E

AL COMUNE DI

NARDÒ

N. 15536

di prot. - Sez.

Risposta a nota N. 1061/20.2-Gab.

in data 16/9/65

Allegati N.

OGGETTO: Situazione statica Ospedale civile "Sambiasi" in Nardò.=

STAMPATO IN ITALIA  
2 OTT 1965  
PROT. N° 12309  
CLAS. FASC.



A seguito del telegramma di codesta Prefettura n°1061 del 16 c.m. e di richiesta in via breve da parte del Comune interessato, è stata eseguita una visita sopralluogo nei locali dell'ex ospedale civile "Giuseppe Sambiasi" in Nardò, unitamente al tecnico comunale, rilevando quanto segue:

Il vasto e antico edificio, di proprietà comunale, già convento ed ora completamente sgombero, è costituito da un piano terra ed un primo piano con strutture portanti in muratura e coperture a volta, che, in massima parte, si trovano in precarie condizioni statiche.=

Infatti si notano diffuse lesioni che interessano sia le coperture che le murature.=

Più gravi sono quelle in corrispondenza della via Osanna e Cairoli, ove si notano anche sensibili strapiombi delle murature e distacchi di pavimenti.=

A seguito del movimento tellurico del 28/8/1962 e dell'aggravamento delle condizioni statiche, venne disposto il puntellamento delle parti più dissestate e lo sgombero dell'intero complesso ospedaliero, che ora travasi allogato in altra sede.=

./.

152  
29.8.62

Si è ora notato che il dissesto si è, in generale, aggravato e l'edificio, pur non minacciando immediata rovina, trovasi in condizioni statiche poco rassicuranti.=

E' opportuno pertanto adottare d'urgenza i necessari provvedimenti, tenuto conto anche che, a seguito dello sgombero dell'edificio, sono stati asportati gran parte degli infissi, dei pavimenti, dei rivestimenti, nonché tutti gli impianti; è da temersi quindi che l'edificio, privo ormai di qualunque protezione dagli agenti atmosferici, si deteriori molto rapidamente divenendo pericoloso per la pubblica incolumità.=

Circa i provvedimenti da adottare, a parere di questo Ufficio, è necessario intanto provvedere con ogni urgenza a sostituire e rinforzare i puntelli lungo le vie Osanna e Cairoli, giacchè quelli ora esistenti sono divenuti inefficienti, e successivamente provvedere, con tutti gli accorgimenti del caso, alla demolizione della parte più pericolante, esaminando successivamente l'opportunità di ulteriori demolizioni dopo i primi interventi ed a seconda delle condizioni che si avrà modo di constatare.=

L'edificio in argomento, a parere di questo Ufficio, non si presta ad essere riparato e ripristinato, giacchè bisognerebbe di imponenti e costose opere di rafforzamento nonché del rifacimento di tutte le rifiniture, mentre non potrebbe migliorare la funzionalità, data la impostazione planimetrica dei locali.=

Comunque, date le caratteristiche di interesse storico in genere dei vecchi edifici di Nardò, si ritiene opportuno che, prima di procedere a qualsia-

si intervento, il Comune interessi la competente Soprin-  
tendenza ai Monumenti per eventuali suggerimenti nel caso  
che nell'immobile in argomento vi sia qualche parte che  
abbia interesse e quindi debba essere conservata con op-  
portuni accorgimenti.=

L' INGEGNERE CAPO

(Mario Marzo)

*m marzo*

C/L.