

35

RELAZIONE DI PERIZIA

Per gli accertamenti tecnici relativi al vecchio Ospedale sito in Nardo` tra le vie Osanna, Cairoli, Sambiasi.

Il sottoscritto, ingegnere Felice Salvatore per incarico ricevuto dal Sig. Sindaco di Nardo` ha redatto la presente relazione di perizia per rispondere circa la stabilita` del vecchio Ospedale sito in Nardo` tra le suddette vie e se lo stesso puo` costituire pericolo per la pubblica incolumita`.

Il giorno millenovecentosessantasei il giorno primo del mese di maggio alle ore nove e trenta il sottoscritto si e` recato sul posto e dopo un accorto esame della situazione esprime come appresso il risultato dell'accertamento tecnico.

La rimanente parte dello stabile oggetto della presente relazione ha subito, a causa di infiltrazioni di acque piovane, un dissesto statico, maggiormente accentuato, nel corpo di fabbrica che comprende tutto il vano scala ubicato tra Piazza S. Antonio e via Osanna. Il dissesto, verificatosi per le cause giadette e per la vetusta` dello stesso edificio, e` dinamico, e quindi puo` provocare uno sfaldamento della parete perimetrale prospiciente in via Osanna con conseguente crollo di tutto il vano scala trattand-

si infatti di voltine a squadra in muratura.

- Se ne consiglia all' uopo l' immediata demolizione da eseguirsi con particolare cura e senza l' uso di mezzi meccanici.


La rimanente parte dell' edificio ed in particolare ~~la~~ la facciata prospiciente via Cairoli, a causa dell' alleggerimento delle murature gia' demolite e delle inevitabili vibrazioni che ha subito lo stabile tutto durante la demolizione della prima parte, ha ^{subito} ~~provocato~~ una leggera rotazione che, allo stato attuale, non e' tale da comprometterne la staticita'.

- Tale processo puo' pero' essere limitato se la puntellatura gia' esistente verra' mantenuta periodicamente e con le accortezze tecniche che il caso richiede.

Tanto per l'incarico ricevuto.

Nardo' li 1.5.1966.-

IL TECNICO


(Dott. Ing. Felice Salvatore)