

40 / 35

RELAZIONE TECNICA

Io sottoscritto dott. ing. Fonte Antonio, domiciliato e residente in Nardò alla F. Baracca n. 53, regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce, ho avuto l'incarico dal dott. Calabrese Mario, Sindaco di Nardò, di redigere la presente relazione tecnica per l'accertamento della stabilità delle strutture portanti dello stabile già dell'Ospedale Civile di Nardò, parzialmente demolito, sito in Nardò tra la Piazza S. Antonio, Via Cairoli e Via Osanna.

Il giorno I del mese di maggio 1966, alle ore nove, mi sono recato in Nardò a visitare lo stabile anzidetto ed ho rilevato l'esistenza di moltissime lesioni di varia natura, più o meno gravi, sparse in tutto il fabbricato e specialmente nel vano scala da dove si accede al piano superiore; ho riscontrato inoltre enormi infiltrazioni di acque piovane, che col passare del tempo, pregiudicano la stabilità dell'intero edificio, ivi compresa la chiesa di S. Antonio. Pertanto si consiglia la demolizione immediata dello stabile, iniziando dal vano scala innanzi descritto; le condizioni statiche della parte adiacente alla Chiesa, già occupata dagli uffici del vecchio Ospedale Civile sono discrete e non sus-

sistono, per il momento lesioni o segni che possono destare preoccupazioni sulla stabilità.

Oltre alla parte da demolire, si ritiene indispensabile provvedere, dopo la demolizione della parte pericolante, con la massima urgenza, alla riparazione del restante edificio, onde evitare per ulteriori infiltrazioni di acqua, nei locali adiacenti alla Chiesa e nella Chiesa stessa, possano provocare danni ancora più gravi, pregiudicando la stabilità delle strutture finora ritenute efficienti.

Quanto sopra a completo espletamento dell'incarico affidatomi.

In fede.

Nardò, 1 maggio 1966.

*ing. Antonio Forte*